



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號1 地上鋁條(區域①)



編號2 地上鋁條(區域②)



編號3 地上鋁條(更衣室)



編號4 地上鋁條(儲藏室)



編號5 牆面鋁條



編號6 牆面鋁條



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號7牆面鋁條



編號8牆面鋁條(消防栓)



編號9牆面鋁條(正方形)



編號10 牆面鋁條(長方形)



編號11牆面鋁條(小門下、上)、擴音器、推拉板把手



編號12牆面鋁條(控制箱)



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號13LED 緊急出口指示燈




編號14壓力平衡器、電話機



編號15 傳遞箱、腳架



編號16 勝新空調設備 AHU-2



編號17門一



編號18門二



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號19門三



編號20門四



編號21門四



編號22門五



編號23門五



編號24窗一



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號25窗二



編號26窗三



編號27窗四



編號28窗五



編號29窗六



編號30窗七



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號31浴塵室



編號32浴塵室



編號33浴塵室



編號34浴塵室



編號35回風百葉



編號36回風百葉



勘估標的現況照片
CURRENT PHOTO OF APPRAISED TARGET



編號37 回風百葉



編號38 回風百葉



編號39 回風百葉



編號40 回風百葉



編號41 回風百葉



編號42 門一